



Płyta czołowa układu elektronicznego.

Drive system oraz **waveform generator** służą do ustawienia parametrów pracy wibratora. Parametry: czułość spektrometru - course speed - , prędkość przesuwu pręta na którym umieszczone jest źródło promieniotwórcze - , liczba kanałów do zbierania punktów pomiarowych – 2 x 512

High voltage supply – zasila cały układ pomiarowy (napięcie zasilania powinno wynosić 1900 V).

Mosiek 3 – inteligentna część elektroniczna spektrometru, łącznik pomiędzy całym układem pomiarowym a komputerem. Obsługiwana jest poprzez komputerowy program nazwany mosiek3.exe. Rozpoczęcie pracy oraz jej zakończenie sygnalizowane jest zapaleniem się lub zgaśnięciem zielonej diody.

